

RÉUNION D'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ


SEMAINE 1

1 AU 7 NOVEMBRE 2021

DISCUTER, S'ENGAGER, COMPRENDRE

Utilisez cette boîte à outils pendant les réunions de sécurité comme guide de discussion sur la façon de réduire les risques à la mine. En vous concentrant sur une fiche par semaine, encouragez tout le monde à poser des questions et à donner son avis sur les sujets abordés.

QUE S'EST-IL PASSÉ À L'ÉTAPE 2 ?



**REMARQUE LA
ROCHE COINCÉE**



**SE COMPORTE DE
MANIÈRE DANGEREUSE**



**ET SE RETROUVE LE
BRAS COINCÉ**

RÉUNION D'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

SEMAINE 1

1 AU 7 NOVEMBRE 2021

DISCUTER, S'ENGAGER, COMPRENDRE

Utilisez cette boîte à outils pendant les réunions de sécurité comme guide de discussion sur la façon de réduire les risques à la mine. En vous concentrant sur une fiche par semaine, encouragez tout le monde à poser des questions et à donner son avis sur les sujets abordés.

QUE S'EST-IL PASSÉ À L'ÉTAPE 2 ?

Montrez les images au recto, en vous assurant que tout le monde comprend que le bras du travailleur s'est coincé lorsqu'il a essayé de retirer la roche, puis parcourez la liste ci-dessous.


L'OUVRIER A MIS LA MAIN DANS LE CONVOYEUR :

> Sans le mettre hors tension.

> Sans libérer l'énergie potentielle de la bande.

> Sans isoler et verrouiller la source d'énergie.

> En se servant de ses mains au lieu d'un levier.



1 REMARQUE LA ROCHE COINCÉE



2 SE COMPORTE DE MANIÈRE DANGEREUSE

=



3 ET SE RETROUVE LE BRAS COINCÉ

QUELS SONT LES COMPORTEMENTS DANGEREUX QUI ONT CONDUIT À CET INCIDENT ?



CONFIANCE EXCESSIVE

Le travailleur n'a pas tenu compte des protocoles de sécurité relatifs au travail avec du matériel mobile.



DÉFAUT D'ALERTE

Le travailleur aurait dû signaler le danger au lieu d'essayer de retirer la roche.



MANQUE DE CONSCIENCE DE LA SITUATION

Si le travailleur avait été conscient de la situation, il n'aurait pas placé sa main dans la zone de danger.



ABSENCE DE TRAVAIL D'ÉQUIPE

L'équipe responsable de l'entretien du convoyeur n'a pas installé les protections requises pour la machine.

