

1 JE ME PRÉSENTE TOUJOURS AU TRAVAIL BIEN REPOSÉ(E) ET SANS AVOIR PRIS DE DROGUE OU D'ALCOOL.

2 JE M'ASSURE DE PORTER, D'ENTREtenir ET D'UTILISER L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI) ADÉQUAT POUR LES TÂCHES À ACCOMPLIR.

3 JE N'EFFECTUE QUE DES TÂCHES POUR LESQUELLES J'AI REÇU UNE FORMATION, UNE AUTORISATION ET UN PERMIS APPROPRIÉS.

4 JE PROCÈDE TOUJOURS À UNE ÉVALUATION DES RISQUES AUTOUR DE MOI ET JE SIGNALE TOUT QUASI-ACCIDENT, INCIDENT OU CONDITIONS NON SÉCURITAIRES.

5 JE N'UTILISE QUE DES OUTILS ET DES ÉQUIPEMENTS CERTIFIÉS ET EN BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.

6 JE N'ENTRE JAMAIS DANS UNE ZONE DANGEREUSE SANS Y AVOIR ÉTÉ PRÉALABLEMENT AUTORISÉ(E).

7 JAMAIS JE NE FALSIFIE, MODIFIE OU RETIRE DES PROTECTEURS OU DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ, ET JAMAIS JE NE LES RENDS INUTILISABLES.

8 JE N'UTILISE JAMAIS UN ÉQUIPEMENT MOBILE DÉFECTUEUX, QUI PRÉSENTE DES DÉFAUTS INTERDISANT TOUTE UTILISATION.

9 JE PROCÈDE TOUJOURS À L'ISOLEMENT ET À LA MISE HORS TENSION AVANT DE TRAVAILLER SUR UNE SOURCE D'ÉNERGIE.

10 J'UTILISE TOUJOURS UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES / DE PRÉVENTION DES CHUTES, TEL QUE REQUIS.

ARRÊTER OBSERVER ÉVALUER GÉRER

UNE ÉVALUATION DES RISQUES DOIT ÊTRE EFFECTUÉE :

- ✓ Au début de chaque quart de travail
- ✓ Avant les tâches
- ✓ En cas de modification de la tâche à effectuer
- ✓ En cas de changement dans l'environnement de travail
- ✓ Lorsque de nouveaux membres intègrent l'équipe

COMMENT EFFECTUER UNE ÉVALUATION DES RISQUES

- 1 Arrêtez** et réfléchissez avant d'agir !
- 2 Observez** le lieu de travail et identifiez les dangers !
 - Dressez une liste des dangers que vous avez identifiés dans la zone
 - Considérez les différents protocoles de contrôle des risques fatals
- 3 Évaluez** les effets des dangers sur les personnes, les biens et l'environnement !
 - Pour chaque danger que vous avez identifié, examinez ses causes et ses effets potentiels !
- 4 Gérez** les risques au moyen de contrôles efficaces !
 - Identifiez le contrôle le plus approprié pour réduire le risque à un niveau acceptable !
 - Mettez en œuvre les contrôles pour assurer la gestion des dangers !

ÉNERGIE STOCKÉE



LES FORMES LES PLUS COURANTES D'ÉNERGIE STOCKÉE



ÉLECTRIQUE



MÉCANIQUE



GRAVITATIONNELLE



THERMIQUE



CHIMIQUE



HYDRAULIQUE



PROTOCOLE DE CONTRÔLE DES RISQUES FATALS ÉNERGIE STOCKÉE

CONTRÔLES GÉNÉRAUX

- Respectez toujours les Règles Kuwa Salama.
- Effectuez toujours une évaluation des risques avant et pendant votre tâche.
- Si les conditions changent au cours d'une tâche, cessez le travail de façon sécuritaire et vérifiez à nouveau les dangers en présence.
- Stoppez tous travaux non sécuritaires et alertez votre superviseur et les membres de l'équipe.
- Assurez-vous de connaître les numéros de téléphone d'urgence.

PRINCIPALES CAUSES DES INCIDENTS LIÉS À L'ÉNERGIE STOCKÉE

- Manquement à identifier les sources d'énergie stockée et à verrouiller et étiqueter l'équipement avant de commencer les travaux.
- Manquement à utiliser son cadenas et son étiquette personnels pour indiquer que l'on travaille sur l'équipement.
- Manquement à mettre les sources d'énergie hors tension et à effectuer un test d'énergie zéro conformément à la procédure opérationnelle standard (POS).
- L'isolement n'a pas été documenté et communiqué au personnel du prochain quart lorsqu'un équipement est isolé pendant plus d'un quart de travail.
- Manquement à s'assurer que personne ne se trouve dans une zone de danger avant de remettre le système sous tension.
- Manquement à s'assurer que tous les systèmes sous pression et lignes d'alimentation sont correctement identifiés au moyen de codes couleur.



CONTRÔLES CRITIQUES

Si un équipement est isolé pendant plus d'un quart de travail, l'isolement doit être documenté et communiqué au personnel du prochain quart.

Lors du changement de poste, le responsable de l'équipe entrante doit apposer son cadenas personnel avant que le responsable de l'équipe sortante n'enlève le sien.

Assurez-vous que tous les systèmes sous pression et lignes d'alimentation sont identifiés au moyen de codes couleur.

Identifiez toujours les sources d'énergie stockée et effectuez un verrouillage et un étiquetage avant de commencer à travailler sur l'équipement.

Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité d'un point de danger avant de remettre le système sous tension.

Utilisez toujours votre cadenas et votre étiquette personnels pour indiquer que vous travaillez sur l'équipement. Ne prêtez jamais votre cadenas ou votre étiquette personnels à d'autres personnes.

Mettez les sources d'énergie hors tension et effectuez un test d'énergie zéro conformément à la norme / procédure opérationnelle standard (POS) prescrite.



Si un ou plusieurs contrôles critiques ne sont pas en place, ne sont pas conformes aux normes ou sont manquants, les travaux doivent être interrompus immédiatement !